Wash Sensor U

Prüfmittel zur laufenden Überwachung der Reinigungswirkung von Ultraschallbädern

Unsere Empfehlung: Test 1x tgl. durchführen.

Entspricht **DIN EN ISO** 15883-5:2021

Produktdetails

Mit dem Wash Sensor U können Sie die Reinigungswirkung im Ultraschallbad unkompliziert überprüfen. Der Test zeigt mechanische (Ultraschallenergie) und chemische Ursachen für unzureichende Reinigung zuverlässig an.

Anwendung

1. Einfach das Indikatorplättchen seitlich und mit der Testanschmutzung nach vorne/oben gerichtet bis zur Markierung in die Halterung einschieben. Achten Sie darauf, die Testanschmutzung dabei möglichst nicht zu berühren.
2. Über jedem Ultraschallgeber je eine mit Wash Sensor U bestückte Halterung einlegen. Dazu die Halterung mit der Testanschmutzung nach oben legen, sodass sich der sichtbare Teil des Indikators über dem Ultraschallgeber befindet.
3. Ultraschall-Reinigungsprogramm 5 Minuten durchführen.

Auswertung

Den Test nach 5 Minuten aus dem Ultraschallbad nehmen und die Indikatorplättchen auf Entfernung der Testanschmutzung prüfen. Die vollständige Entfernung der Testanschmutzung zeigt einen korrekten Reinigungsprozess an.

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
Wash Sensor Halterung	830001	1 Stück	–	–
Wash Sensor Indikatorplättchen	833010	10 Stück	trocken bei Raumtemperatur	4 Jahre ab Herstellungsdatum
	833050	50 Stück		
	833100	100 Stück		

stericop MEDIZINISCHE KONTROLLSYSTEME

Stericop GmbH & Co. KG
Biedrichstraße 10
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0
F +49 (0) 6036 984 33 21
info@stericop.de
www.stericop.de